

Maille de rechange pour collier métallique chromé



Maille de rechange pour collier métallique chromé - HS54



Maille d'acier chromé de réf. HS 50540 000 02 pour colliers torquatus, large de 3.2 cm, diamètre du fil: 4.0 mm.

Note : Pas noté

Prix

Prix de base avec taxes 7,80 €

Prix ??de vente7,80 €

Prix de vente hors-taxe7,80 €

Remise

[Poser une question sur ce produit](#)

Fournisseurs [Herm Sprenger](#)

Description du produit

Maille de rechange pour collier métallique avec pointes

Maille de rechange de fabrication Sprenger, modèle HS 50540 000 02. La maille est en acier chromé, métal résistant à la corrosion, d'aspect esthétique. Ses bouts sont bien arrondis pour ne pas blesser le cou du chien Berger Allemand lorsqu'il tire en laisse. Une maille permet d'allonger le collier pour 4 cm. Facile et rapide à mettre en place.

Matériau: *acier chromé*

Longueur du maillon: *4.7 cm*

Largeur du maillon: *3.2 cm*

Diamètre du fil: *4.0 mm*

Ajoute à la longueur du collier: *4 cm*

Compatible avec les colliers suivants:

- [«Maître de chiens»](#) (HS 50045 010 02)
- [«Conduite publique»](#) (HS 50146 010 02)
- [«Strict entraînement»](#) (MC3)
- [«En sous-ordre»](#) (MC13)
- [«Tempérament enflammé»](#) (MC30)

Chromage, c'est une opération de revêtement du métal par une pellicule de chrome, ce qui réalise une protection de ce métal contre la corrosion et une modification importante de son aspect extérieur. Tous les colliers chromés ont l'air plus brillant, sont résistants à la rouille et à l'usure.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.